

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района

Юридический адрес: 626184, Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Местонахождение: 626184 село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	Отсутствует тактильная звуковая мнемосхема о путях движения в здании, план помещений; - отсутствует пристенный поручень по коридору, Тактильная направляющая разметка – вектор направления	Г, С, О	-установить поручни вдоль стен на путях движения МГН -обеспечить цветовые и тактильные направляющие	Орг, ТР, ТСР КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		16	Высота ступеней более 0,15м Отсутствует пристенный поручень Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничного марша (верхней и нижней) Отсутствует тактильная информация на краях поручней (об окончании перил, этаже)	О, С,	Установить пристенный поручень установить контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша (верхней и нижней) п. 5.1.12 СП 59.13330.2016, тактильную информацию на перила	КР, ТСР

3.4	Дверь информационный	нет				Пенополиэтилен. Услуги предоставляются только на первом этаже	
3.5	Дверь	есть	10,1 6		- ширина дверных проемов должна быть не менее 90; - у дверей со стороны ручки на расстоянии 0,1м. следует разместить информационные таблички выполненные рельефно-точечным способом на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола	К	Приобрести ступенькаход ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8,1 6		Отсутствует контрастное выделение дверного проема и ручек, предупредительная тактильная полоса перед препятствием (лестницей) Слабая освещенность	Все	Установить контрастное выделение дверного проема и ручек, предупредительную тактильную полосу перед препятствием (лестницей), выделить краевые ступени. Увеличить освещенность ТР, ТСР КР
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012-2016 ТР, ТСР КР

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		7, 8, 10, 16	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:









I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района

Юридический адрес: 626184, Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Местонахождение: 626184 село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		10, 11, 12	Отсутствует информационная индукционная система (стационарная). Отсутствуют информационные таблички, дублированные шрифтом Брайля. Отсутствуют пиктограммы. Дверные ручки не выделены контрастным цветом. Не предусмотрены специальные места для инвалидов. Отсутствует сигнализатор школьного звонка 7.2.7 СП 59.1330.2012	ВСЕ	Установить информационную индукционную систему. п. 8.1.10, 8.2.2 СП 59.1330.2016 установить тактильные информационные таблички дублированные шрифтом Брайля. Выделить ручки контрастным цветом. Предусмотреть специальные ученические места для К, С, Г, У п. 8.2.2. СП 59.1330.2016 Установить сигнализатор школьного звонка 8.5.2 СП 59.1330.2016	ТР ТСР


форма обслуживания (актовый зал)								СП 59.13330.2012, п. 7.1.10 СП 59.13330.2016, Оборудовать места для МГН п. 7.2.4 СП 59.13330.2012	ТР
4.3 Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту (столовая)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне							ВСЕ	Привести все выше описанные зоны в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012-2016	ТР ТСП Орг. Мер.


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ		10,11,12	Организационные мероприятия, ситуационная помощь, капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания (на дому)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:







1 Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района

Юридический адрес: 626184, Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Местонахождение: 626184 село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13,14,15	.Отсутствуют универсальные кабины, место для кресла – коляски, откидные поручни, поручни около раковины, смеситель раковины не соответствует требованию, крючки для костылей, кнопка экстренного вызова, информирующие рельефные таблички, дублированные шрифтом Брайля, системы экстренного	К, О, С	Обустроить универсальную кабину п.6.3. СП 59.13330.2016 Обеспечить место для разворота кресла-коляски Установить откидные поручни Установить поручни к раковинам. Заменить смеситель на рычажный или сенсорный Установить крючки для одежды и костылей. Произвести расширение дверных проемов. Установить кнопку вызова. Установить информирующие рельефные таблички, дублированные шрифтом Брайля Установить системы экстренного	КР ТСР







1 Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Демьянский СОШ им. гвардии матроса А. Коптилова» Уватского муниципального района

Юридический адрес: 626184, Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Местонахождение: 626184 село Демьянское, ул. НПС, д. 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		1,9	Отсутствует визуальная информация предупреждения и оповещения на контрастном фоне Отсутствует световая система информирования и оповещения	VCE	Обеспечение всех помещений в соответствии с нормативными требованиями к размещению визуальной информации	ТСР
6.2	Акустические средства	Есть			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения	VCE	Установка акустических систем информации и оповещения	ТСР
6.3	Тактильные средства	Есть			Отсутствуют тактильные средства информации и предупреждения. Информирующие таблички выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а так же рельефно-точечного шрифта Брайля Отсутствует тактильно	C	установить информационные тактильные указатели на поручнях внутренних лестниц. установить тактильные средства информации и предупреждения, информирующие таблички выполненные с	ТСР

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

“Демьянская средняя
общеобразовательная школа
имени гвардии матроса
Андрея Копотилова”

Уватского муниципального района

Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д. 25
Режим работы: 8.00-17.00, перерыв: 13.00-14.00,
выходной: Суббота, воскресенье

ВНИМАНИЕ!
Сориентироваться по плану
Сверьте с ним свое местонахождение


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Конотилова»

Уватского муниципального района

Тюменская область, Уватский район, с. Демьяновское, ул. Ш. С. д. 25

1 этаж



●	□	■	△
○	□	■	△
○	□	■	△

1	2	3
1	2	3
1	2	3

1	2	3
1	2	3
1	2	3

План составлен: ООО "УБЭТ", г. Уват, ул. Ш. С. д. 25
Печатно-полиграфический цех № 1

ГОСТ 12.1.001-83

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Корепанова Венера Николаевна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022