



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. М. Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уватскому, Вагайскому  
муниципальным районам

(наименование органа государственного контроля)

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д. 4 «а», тел. 8(34561)28-1-42,

факс 8(34561)28-1-42 E-mail: ond-uvat@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Уватский район, с. Уват

(место составления акта)

«19» апреля 2021 г.

16 час. 35 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 6

По адресу/адресам: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д.25; п.  
Першино, ул. Иртышская, 3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 6 от 16 марта 2021 года Созонова Владимира Викторовича  
Главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по  
пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя  
общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального  
района

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с. Демьянское

« 01 » апреля 20 21 г. с 14 час. 40 мин. до 16 час. 40 мин. Продолжительность 2 ч

п. Першино

« 07 » апреля 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

с. Демьянское п. Першино

« 19 » апреля 20 21 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час 30 мин. Продолжительность 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 3 часа 30 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Уватскому,  
Вагайскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова В.Н.

01.04.2021 г. в 14 час. 40 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору Созонов Владимир Викторович; Заместитель Главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору Филипчук Анатолий Геннадьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова В.Н., лица ответственные за пожарную безопасность на местах.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

**МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района, расположенная по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, 25.**

**(Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1, трёхэтажное здание 1983 года постройки, общей площадью 7973,8 кв.м. Здание II степени огнестойкости. Проектная документация на здание отсутствует. На втором этаже размещается интернат, в левом крыле здания находятся жилые помещения.)**

1. На дверях отделяющих лестничные клетки от коридоров первого, второго, третьего этажей здания, устройства для самозакрывания (доводчики) находится в неисправном состоянии, не обеспечивают плотное закрытие дверей. Основание: ППР в РФ п.29;
2. Отсутствуют документы определяющие показатели пожарной опасности краски, нанесенной на стены в здании школы. Основание: ППР в РФ п.25;
3. В электрощитовой на противопожарной двери отсутствует устройство для самозакрывания (доводчик). Основание: ППР в РФ п.24;
4. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а именно коридора на первом этаже (правое крыло) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор составляет менее 1,9 м. при ширине дверного полотна 0,90 м. (фактически ширина коридора составляет в месте сужения 1,43 м. и 1,60) Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.3; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНИП 21-01-97\* п.6.27);
5. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а именно коридора на первом этаже (хоз.блок, Детская школа искусств) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор составляет менее 1,8 м. при ширине дверного полотна 0,80 м. (фактически ширина коридора составляет 1,13) Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.3; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНИП 21-01-97\* п.6.27);

6. Запор (замок) на двери эвакуационного выхода (хоз.блок, Детская школа искусств) не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа. Основание: ППР в РФ п.26;

7. Подсобное помещение, переоборудованное под складское, расположенное на первом этаже здания площадью более 20м<sup>2</sup>, не отделено противопожарной преградой. Основание: ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6; СП 4.13130.2013 п.5.6.4, п.5.1.2; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНиП 21-01-97\* п.7.4);

8. В мастерской на противопожарной двери отсутствует устройство для самозакрывания (доводчик). Основание: ППР в РФ п.29;

9. План эвакуации, размещённый на втором этаже здания, школы не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009, а также планировки здания (этажа). Основание: ППР в РФ п.5;

10. На втором этаже здания в интернате отсутствует план эвакуации. Основание: ППР в РФ п.5;

11. На дверях отделяющих лестничные клетки от коридоров первого, второго, третьего этажей, устройства для самозакрывания (доводчики) находится в неисправном состоянии, не обеспечивают плотное закрытие дверей. Основание: ППР в РФ п.24;

12. На противопожарной двери, отделяющей школу от интерната устройство для самозакрывания (доводчик) находится в неисправном состоянии (не обеспечивает плотное закрытие двери). Основание: ППР в РФ п.24, п.29;

13. Ширина эвакуационного выхода из актового зала, в котором предусмотрено нахождение более 100 человек составляет менее 1,2 метра. Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.2.19; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНиП 21-01-97\* п.6.27);

14. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а именно коридора на втором этаже (интернат) при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор составляет менее 1,8 м. при ширине дверного полотна 0,80 м. (фактически ширина коридора составляет 1,68м) Основание: ППР в РФ п.23; ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.3; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНиП 21-01-97\* п.6.27);

15. План эвакуации, размещённый на третьем этаже здания, школы не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009, а также планировки здания (этажа). Основание: ППР в РФ п.5;

16. На двери отделяющей лестничную клетку от коридора третьего этажа, отсутствует уплотнение в притворах. Основание: ППР в РФ п.29; СП 1.13130 2020 п.4.2.24; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СП 1.13130 2009 п.4.2.7; СНиП 21-01-97\* п.6.18);

17. Ограждения с поручнями в правом крыле здания школы, имеет высоту менее 1,2м. Основание: ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.4.3.5; (Аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами по пожарной безопасности СНиП 2.08.02-89\* п.1.92);

18. На противопожарных дверях, установленных в чердачном помещении, отсутствуют устройства для самозакрывания (доводчики). Основание: ППР в РФ п.24, п.29;

19. Не обеспечена исправность (ремонт) источников внутреннего противопожарного водоснабжения. В соответствии с актом испытания ВПВ на работоспособность, водоотдача ВПВ не соответствует требованиям нормативных документов. Основание: ППР в РФ п.48;

20. Программа проведения противопожарных инструктажей с работниками организации не согласована с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Основание: ППР в РФ п.2 Приказ МЧС России от 12.12.2007 года

№645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.6, п.51, п. 53;

**Детский сад «Колобок» структурное подразделение Першинская СОШ филиал МАОУ «Демьянская СОШ» имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района, расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Иртышская, д.3.**

**(одноэтажное здание, V степени огнестойкости, на момент проверки находится 10 детей, здание детского сада построено в 1987 году)**

21. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям установленным разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 2.

22. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 54.

23. На объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 54.

24. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения (освещения) складского помещения (ранее использовавшегося в качестве санитарного узла) находятся внутри склада. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) п. 293.

25. Отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности при проведении противопожарных инструктажей. Основание: Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645, п.6.

26. Отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. Основание: Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645, п.39, п. 40.

***Ответственность за вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности несёт юридическое лицо МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района, а также директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова В.Н.***

***МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района***

в период, проведения плановой, внеплановой выездной проверки (по поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требованию прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры Российской Федерации материалам и обращениям) (нужное подчеркнуть), на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработан и утверждён приказ руководителя № 188 от 29.04.2020г., № 205 от 29.04.2020г о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 24.01.2023г.;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации.
- распорядительным документом в учреждении и на прилегающей территории предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;

- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проводится проверка (огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя проверка проводилась - не предусмотрено.
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта, пожарного водоёма, водонапорной башни, естественного/искусственного открытого водоёма) ПГ на расстоянии не более 200 м от объекта.
- на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод; Последняя проверка проводилась 22.03.2021 года;
- организуются проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверка проводилась 02.03.2021 Акт б/№; На проведение данных работ заключён договор с ООО «Уватспецмонтаж» имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

**Детский сад «Колобок» структурное подразделение Першинская СОШ филиал МАОУ  
«Демьянская СОШ» имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского  
муниципального**

в период, проведения плановой, внеплановой выездной проверки (по поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требованию прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры Российской Федерации материалам и обращениям) (нужное подчеркнуть), на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработан и утверждён приказ руководителя № 188 от 29.04.2020г., № 205 от 29.04.2020г о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 24.01.2023г.; до 01.02.2022г.;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации.
- распорядительным документом в учреждении и на прилегающей территории предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта, пожарного водоёма, водонапорной башни, естественного/искусственного открытого водоёма) на расстоянии не более 200 метров от объекта;
- организуются проведение проверки работоспособности противопожарных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверка проводилась 03.03.2021 Акт б/№; На проведение данных работ заключён договор с ООО «Уватспецмонтаж» имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 6/1/1 от 19.04.2021 года: Формы проверочных листов:

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

В.В. Созонов

А.Г. Пилипчук

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса А. Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова В.Н.

(фамилия, имя, отчество, (в случае если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Корепанова Венера Николаевна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022